

Компания "Домашние Спасатели"

www.domspas.ru

улица Дзержинского, д.80, офис №31.

т. 8 (8512) 629-626



Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Наименование работ		Цена (руб.)		
Примечания: 1. Выезд / диагностика - 300 руб. 2. При Ремонте выезд / диагностика - Бесплатно 3. Цену указаны за работу - без материалов 4. В зависимости от марки техники, сложности работ, мастер имеет право устанавливать отличную стоимость работ от прайса				
Ремонт холодильников				
Цены на отечественных холодильников				
Диагностика	шт.	300		
Заправка фреоном	шт.	2500		
Замена испарителя	шт.	3500		
Замена компрессора	шт.	4500		
Ремонт испарителя	шт.	2000		
Замена конденсатора	шт.	2500		
Замена фильтра-осушителя	шт.	800		
Устранение засора капилляри	шт.	от 2000		
Замена термостата	шт.	от 1000		
Замена электронного блока управления	шт.	от 3000		
Замена пускозащитного реле	шт.	от 1500		
Замена ТЭН испарителя	шт.	от 1500		
Ремонт электрической схемы	шт.	900		
Мелкий Ремонт	шт.	500 - 900		
Ремонт импортных холодильников				
Диагностика	шт.	300		
Заправка фреоном	шт.	от 2000		
Замена испарителя	шт.	3500 - 5000		
Замена конденсатора	шт.	3100		
Замена фильтра-осушителя	шт.	800		
Замена термостата	шт.	от 1500		
Замена пускозащитного реле	шт.	1500		
Замена платы управления	шт.	от 3500		
Ремонт платы управления	шт.	от 2000		
Замена вентилятора мотора	шт.	800 - 3000		
Замена таймера системы (NO FROST)	шт.	от 1500		
Ремонт электро схемы	шт.	1500 - 4000		
Прочистка стока воды	шт.	500 - 1500		
Замена датчика температуры	шт.	от 1500		
Замена Термо Электро Нагревателей системы (NO FROST)	шт.	1500 - 5000		
Замена датчика оттайки	шт.	от 1500		
Замена вентилятора системы (NO FROST)	шт.	1500 - 3500		
Ремонт электроплит				
Наименование работ без стоимости з/ч		шт.	Цена (руб.)	Запчасти
Замена одной конфорки		шт.	от 1400	
Замена трехконтактной розетки		шт.	от 1500	
Ремонт клемных колодок		шт.	от 1400	
Замена ручки одного-двух переключателей (пакетников)		шт.	от 1400	
Замена сигнальной лампочки (на панели управления)		шт.	от 1250	
Замена клавишного переключателя		шт.	от 1400	
Замена вентилятора духовки		шт.	от 1500	
Замена эл. розетки на панели управления		шт.	от 1400	
Замена переключателя духового шкафа		шт.	от 1800	
Замена рабочего стола для конфорок		шт.	от 1900	

Замена (Ремонт, отключение) таймера духовки	шт.	от 1600		
Замена РЭМа	шт.	от 1600		
Замена двух-трех конфорок	шт.	от 1700		
Замена реле	шт.	от 1600		
Замена электронного модуля	шт.	от 1700		
Замена одного-двух тэнов духового шкафа	шт.	от 1900		
Замена термостата духового шкафа	шт.	от 1800		
Замена ручки трех-четырех переключателей (пакетников)	шт.	от 1400		
Замена переключателя духового шкафа (с термодатчиком)	шт.	от 1600		
Замена высокотемпературного нагревателя гриля	шт.	от 1700		
Ремонт электросхемы	шт.	от 1800		
Замена панели управления	шт.	от 1950		
Замена четырех и более конфорок	шт.	от 2000		
Проведение работ по нескольким категориям одновременно	шт.	от 2100		
Ремонт (восстановление) электронного модуля	шт.	от 2000		
Разкодировка (разблокировка) электронного управления ЭП	шт.	от 2150		
Любой Ремонт промышленных электроплит	шт.	от 3200		
Любой Ремонт профессиональных электроплит	шт.	от 3000		
Любой Ремонт индукционных электроплит	шт.	от 3500		
Любой Ремонт Духовых Шкафов, совмещенных с СВЧ-печами	шт.	от 3800		
Ремонт стиральных машин				
Наименование работ без стоимости з/ч				
Выезд + Диагностика стиральной машины	шт.	300	Запчасти	
Наценка за работу со встроенной техникой	шт.	500		
Установка и подключение стиральной машины (к имеющимся коммуникациям)	шт.	от 1790*		
Не включается				
Замена сетевого выключателя стиральной машины	шт.	от 790*	Стоимость запчасти	
Замена платы управления	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Не вращает барабан				
Замена ремня стиральной машины	шт.	от 790*	Стоимость запчасти	
Замена шкива барабана стиральной машины	шт.	от 1390*	Стоимость запчасти	
Замена двигателя стиральной машины	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Замена щёток двигателя стиральной машины	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Замена подшипников стиральной машины	шт.	от 2560*	Стоимость запчасти	
Замена платы управления (Ремонт стиральной машины)	шт.	от 1390*	Стоимость запчасти	
Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Не сливает				
Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины	шт.	от 790*	Стоимость запчасти	
Устранение засора стиральной машины (без разборки)	шт.	от 1290*		
Устранение засора стиральной машины (с разборкой)	шт.	от 2390*		
Устранение инородного предмета из бака стиральной машины	шт.	от 2390*		
Замена насоса стиральной машины	шт.	от 1390*	Стоимость запчасти	
Замена платы управления (Ремонт стиральной машины)	шт.	от 1390*	Стоимость запчасти	
Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Не заливает				
Замена электромагнитного клапана стиральной машины	шт.	от 790*	Стоимость запчасти	
Замена платы управления (Ремонт стиральной машины)	шт.	от 1390*	Стоимость запчасти	
Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчасти	
Не греет				

	Замена нагревателя (тэн) стиральной машины	шт.	от 1390*	Стоимость запчастей гар 2 года
	Замена платы управления (Ремонт стиральной машины)	шт.	от 1390*	Стоимость запчастей
	Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчастей
	Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали)	шт.	от 1590*	Стоимость запчастей
Течет				
	Замена манжеты (уплотнительной резины люка)	шт.	от 1390*	Стоимость запчастей
	Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины	шт.	от 790*	Стоимость запчастей
	Устранение засора стиральной машины (без разборки)	шт.	от 1290*	
	Устранение засора стиральной машины (с разборкой)	шт.	от 2390*	
	Замена бака стиральной машины	шт.	от 2490*	Стоимость запчастей
	Замена насоса стиральной машины	шт.	от 1390*	Стоимость запчастей 2г гар
Не открывается люк				
	Разблокировка люка стиральной машины	шт.	от 1790*	
	Замена блокировки стиральной машины	шт.	от 1390*	Стоимость запчастей
	Замена люка стиральной машины	шт.	от 1390*	Стоимость запчастей
	Замена замка стиральной машины	шт.		
Гремит при отжиме				
	Замена амортизаторов (2 шт)	шт.	от 1390*	Стоимость запчастей
	Замена подшипников стиральной машины	шт.	от 2560*	Стоимость запчастей
Все цены указаны без учёта стоимости зап. частей*				
Ремонт посудомоечных машин				
	Наименование работ		Цена (руб.)	
	Замена сливного насоса (помпа)	шт.	от 2 700	
	Замена нагревательного элемента (ТЭН)	шт.	2800	
	Электронный блок управления (модуль)	шт.	от 3200	
	Командный аппарат (программатор, таймер)	шт.	3200	
	Замена Циркуляционного насоса	шт.	от 4 200	
	Аквастоп	шт.	2500	
	Клапан залива воды	шт.	1900	
	Устранение засора	шт.	1 500 - 2 000	
	Замена устройства блокировки двери (УБЛ)	шт.	от 2 000	
	Датчик уровня воды	шт.	1 900 - 2 100	
	Сетевой шнур	шт.	1 200 - 1 500	
Ремонт телевизоров				
	Наименование работ		Цена (руб.)	
	Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ до 16 дюймов	шт.	от 250	
	Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ 21 дюйм	шт.	от 270	
	Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ 29-32 дюйма	шт.	от 500	
	Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ свыше 32	шт.	от 700	
	Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 900	
	Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональ 21 дюймов	шт.	от 1100	
	Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональ 29-32 дюймов	шт.	от 1500	
	Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 1750	
	Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 980	
	Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональ 21 дюйм	шт.	от 1180	
	Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов	шт.	от 1580	
	Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 2700	
	Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 880	
	Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональ 21 дюйм	шт.	от 980	

Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюйм	шт.	от 1200	
Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 1800	
Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 800	
Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм	шт.	от 1350	
Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов	шт.	от 1550	
Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 2150	
Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 600	
Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм	шт.	от 760	
Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов	шт.	от 1160	
Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 2160	
Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 800	
Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров	шт.	от 1100	
Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов	шт.	от 1500	
Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 2000	
Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 1300	
Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм	шт.	от 1500	
Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов	шт.	от 1800	
Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 3000	
Ремонт восстановление 100 Гц. модулей ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов	шт.	от 1500	
Ремонт восстановление 100 Гц. модулей ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 2500	
Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов	шт.	от 1000	
Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм	шт.	от 1000	
Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов	шт.	от 1500	
Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов	шт.	от 2000	
Настройка П.О с ПДУ	шт.	800—1500	
Настройка каналов с ПДУ автомат	шт.	360	
Настройка сортировка эфирных каналов	шт.	500	
Настройка кабельных каналов	шт.	700	
Доставка ТВ до квартиры	шт.	200	
До мастерской	шт.	Договорная	
Замена кинескопа	шт.	от 460	
LCD TB			
Ремонт LCD ТЕЛЕВИЗОРОВ			
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ		Цена Ремонта	
Ремонт модуля питания	шт.	от 1500	
Ремонт подсветки дисплея	шт.		
Замена трансформаторов инвертора	шт.	от 900	
Замена лампы	шт.	от 1200	
Замена инвертора	шт.	от 600	
Ремонт радиоканала, тюнера	шт.	от 1450	

Ремонт управления(кнопками и ПДУ)	шт.	от 600	
Замена кнопок	шт.	от 350	
Замена фотоприемника	шт.	от 400	
Ремонт восстановления П.О (программного обеспечения)	шт.	от 1500	
Замена флешь памяти	шт.	от 1400	
Ремонт УНЧ (звукового тракта)	шт.	от 850	
Замена УНЧ	шт.	от 1050	
Замена динамиков	шт.	от 600	
Ремонт дефектов изображения	шт.	от 1350	
Замена сканера	шт.	от 1050	
Восстановление сканера	шт.	от 1400	
Замена матрицы	шт.	от 2000	
Восстановление, замена шлейфа	шт.	от 500	
Установка сборки ТВ	шт.	500	
Настройка каналов ТВ авто	шт.	360	
Сортировка каналов	шт.	340	
Настройка сортировка кабельных каналов	шт.	840	
Установка кронштейна на стену	шт.	от 500	
Вскрытие задней крышки ТВ	шт.	200	
Доставка до подъезда от мастерской по городу	шт.	200	
Восстановление ТВ после жидкости , падения ,грозы, перенапряжения сети переменного тока	шт.	Договорная	
Плазменные ТВ			
Ремонт ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТВ			
Наименование работ		Цена работы	
Ремонт модуля питания	шт.	от 1500	
Ремонт блоков Y,X,Z	шт.	от 1900	
Замена блоков Y,X,Z	шт.	от 1500	
Ремонт MAIN платы	шт.	от 1900	
Ремонт радиоканала и тюнера	шт.	от 1500	
Ремонт УНЧ (звукового тракта)	шт.	от 1200	
Замена УНЧ	шт.	от 1500	
Замена динамиков	шт.	от 700	
Восстановление управления ТВ (кнопки , ПДУ)	шт.	от 700	
Замена кнопок	шт.	от 700	
Замена фотоприемника	шт.	от 900	
Ремонт восстановления программного обеспечения(П.О)	шт.	от 1000	
Замена флешь памяти	шт.	от 1500	
Замена MAIN платы	шт.	от 2300	
Замена пламенной панели	шт.	от 2500р	
Настройка ТВ авто	шт.	360	
Сортировка каналов	шт.	340	
Настройка кабельных каналов и сортировка	шт.	900	
Установка кронштейна на стену	шт.	от 1000	
Мониторы			
Ремонт LCD МОНИТОРОВ			
Наименование работ		Стоимость работ	
Ремонт модуля питания	шт.	от 500	
Ремонт подсветки дисплея	шт.	от 1000	
Замена трансформаторов подсветки	шт.	от 900	
Замена инвертора	шт.	от 1000	
Замена лампы	шт.	от 1000	
Ремонт платы управления	шт.	от 700	
Замена платы управления	шт.	от 500	
Замена восстановления шлейфа	шт.	от 500	
Замена гнезда входа	шт.	500	
Замена матрицы	шт.	от 1500	
Подключение ,замена шнура ПК	шт.	360	

Все цены указаны без учёта стоимости зап. частей*

Выезд и диагностика оплачивается, если не производится Ремонт. Стоимость 300 рублей

Выезд мастера за пределы Астрахани 25 руб./км. (в две стороны)

* Стоимость работы зависит от точной модели Вашей стиральной машины.